


# Amt Burg-St. Michaelisdonn - Der Amtsvorsteher -



|  |  |
|--|--|
| Amt Burg-St. Michaelisdonn • Holzmarkt 7 • 25712 Burg (Dithm.) | Amt Burg St. Michaelisdonn<br>Geschäftsbereich 2 - Allgemeine Verwaltung<br>Zentrale Vergabestelle   |
|  | Tel.: 04825 / 93 05 0<br>Fax: 04825 / 93 05 40<br>Internet: <a href="http://www.amt-burg-st-michaelisdonn.de">www.amt-burg-st-michaelisdonn.de</a><br>E-Mail: <a href="mailto:amt@burg-st-michaelisdonn.de">amt@burg-st-michaelisdonn.de</a> |
|  | Datum: 15.04.2026  |

## Neubau eines Multifunktionsgebäudes mit Feuerwehrtrakt in der Gemeinde Eggstedt, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein

### Information gemäß § 20 Abs. 4 VOB/A 2019

über eine beabsichtigte

„Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb“

#### **Auftraggeber:**

Gemeinde Eggstedt (Dithmarschen), Der Bürgermeister,  
über das Amt Burg-St. Michaelisdonn, Holzmarkt 7, 25712 Burg (Dithmarschen)

Telefon: +49 (0) 4825 / 9305 - 0  
Telefax: +49 (0) 4825 / 9305 - 40  
E-Mail: [amt@burg-st-michaelisdonn.de](mailto:amt@burg-st-michaelisdonn.de)

#### **Ort der Ausführung:**

Wiesengrund 10, 25721 Eggstedt, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein

#### **Auftragsgegenstand:**

Malerarbeiten

#### **Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:**

Die Gemeinde Eggstedt plant den Neubau eines Multifunktionsgebäudes mit Feuerwehrtrakt. Es entsteht ein Multifunktionsgebäude mit Mehrzweck-/Schulungsraum, Küche, Technikraum, Lagerraum sowie Sanitärräume. Zusätzlich wird eine Fahrzeughalle für zwei Fahrzeuge mit Werkstatt, Atemschutzlager und Umkleide- sowie Sanitärräumen erbaut. Die Bruttogrundfläche beträgt 598 m<sup>2</sup>.

**Malerarbeiten:** (u.a. auf 550 m<sup>2</sup> sollen die Böden abgedeckt werden; Türen, Zargen abkleben und Fenster mit Folie schützen; 650 m<sup>2</sup> Untergrund schleifen sowie Aluminiumwinkelprofil als Eckschutz anbringen; auf 490 m<sup>2</sup> soll der Putz gespachtelt werden; 400 m<sup>2</sup> Gipsfaserplatten spachteln; ein Grundanstrich ist auf 800 m<sup>2</sup> vorgesehen; Beschichtung von Stahlzargen und Stahltürblättern)

